




Prosedur Kerja Selamat (PKS)

Aktiviti / Tugas : PENGURUSAN RADAS PECAH	
No. Bilik/Makmal/Bengkel: Semua makmal PPSK	Jabatan/PTJ: Pusat Pengajian Sains Kesihatan
Alat Lindung Diri (ALD) / peralatan / lain-lain pertimbangan keselamatan yang diperlukan : Kot makmal, kasut keselamatan, cermin mata keselamatan dan face mask, forcep, scoop, penyapu	
Hazard: 1. Fizikal – kaca tajam 2. Kimia-tumpahan Kimia 3. Biologi-Tumpahan Biologi	
Latihan Yang Diperlukan: Kursus Pengendalian Dan Pelupusan Radas Pecah	
Langkah untuk menjalankan tugas dengan selamat:	
1	Sebelum :- 1. Kenal pasti jenis hazard 2. Gunakan ALD yang sesuai 3. Rujuk SOP untuk pelupusan sisa kaca 4. Rujuk Prosedur Kecemasan Khusus JKKPU 51 3 Mac 2014.pdf
2	Semasa :- 1. Guna ALD yang sesuai dengan hazard atau kerja 2. Guna sharp bin bagi slide kaca, penyapu dan penyodok, tong sisa kaca pecah
3	Selepas :- 1. Bersih dan kemaskan lokasi kerja yang terlibat bagi memastikan tiada sisa tertinggal. 2. Bawa ke UPMS untuk simpanan sementara 3. Memastikan semua insiden / kejadian merbahaya dilaporkan mengikut Prosedur Pelaporan Kejadian Berbahaya, Kemalangan Dan Terperangkap Dalam Lif Di PPSK
Pengesahan	
Disedai oleh:  Nik Rohaya Mohd Ibrahim Pengurus Makmal Bioperubatan Tarikh: 10/03/25	Disemak oleh:  Siti Mahirah Yusof Pengurus Makmal Bioperubatan Tarikh: 08/04/25
Diluluskan oleh:  En Md Lukmi Ismail Pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Makmal Sains Tarikh: 10/04/25	